

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВА-ФАСАД»

### Рекомендации по разгрузке, хранению и уходу.

#### Правила разгрузки:

1. Если разгрузка осуществляется с помощью крана, необходимо использовать чалки с широким хватом.
2. Грузозахватные устройства должны иметь защитные приспособления, исключающие возможность повреждения продукции. Грузозахватные устройства **ОБЯЗАТЕЛЬНО** должны быть достаточной длины, чтобы не пережимать доски при разгрузке.
3. Если разгрузка осуществляется ручным способом, необходимо:
  - обеспечить ровную поверхность на площади разгрузки;
  - разложить поддерживающие бруски с шагом 400 мм;
  - каждый ряд проложить вспененной пленкой или использовать прокладочный материал заводской упаковке;
  - не стаскивать панели хризотилцементного сайдинга SidWood волоком с паллеты;
  - поднимать каждую панель вдвоем с двух сторон.
  - переносите панели на торцах.
4. При ручной разгрузке материала, обязательно прокладывать вспененную пленку между каждым рядом хризотилцементного сайдинга SidWood. Временные транспортировочные стяжки должны быть удалены;
5. Переносить по две панели, но внутренними сторонами друг к другу.

#### Правила хранения:

1. Хранение осуществляется на паллетах (в случае, если разгрузка осуществляется механизированным способом) или на поддерживающих брусках (если разгрузка производится ручным способом).
2. Хранение на улице допускается до 2-х недель, при этом необходимо обеспечить проветривание материала. Для этого необходимо открыть заводскую упаковку и накрыть сверху укрывным материалом для предотвращения попадания влаги и грязи на поверхность. Допускается хранение под навесом. Оптимальным условием для хранения будет закрытое, проветриваемое и сухое помещение.

#### Правила ухода:

1. Раз в 3-5 лет за хризотилцементным сайдингом рекомендуется ухаживать. Для этого достаточно мыть обычной водой используя для этого мойку наподобии Керхер.
2. Омывая хризотилцементный сайдинг необходимо исключительно проточной водой без применения моющих средств и различной химии.